

# Kantav termoprinter
# Kasutusjuhend

**Rakenduste allalaadimine**

Otsige rakendust "Luck Jingle" App Store'ist

ios Android

**Draiveri allalaadimine**

https://www.luckjingle.com/video?type=A46

Driver

## Toote teave

| | |
|---|---|
| Toote mudel: | A46 |
| Toote kaal: | 516g |
| Toote mõõtmed: | 266mm * 59mm * 31mm |
| Trüki tüüp: | Termoprintimine |
| Sisendpinge: | 5V ⎓ 2A |
| Patarei mahtuvus: | 2600mAh (7.4V) |
| Automaatne väljalülitumine: | 30 minutit |
| Ooteaeg: | Umbes 30 päeva |
| Laadimisaeg: | Umbes 3 tundi |
| Pidev printimine: | 90 lehekülge tätoveerimispaberit |
| Paberi laiuse spetsifikatsioonid: | 210mm või 216mm |
| Laadimispesa: | USB-C |

ET

## Toote tutvustus




## Rakenduse allalaadimine

### Mobiili allalaadimine

Otsige App Store'is „**Luck Jingle**“.

Download on the **App Store**

Get it on **Google Play**

iOS Android

## Paberi seadistamine tätoveeringute printimiseks

Tõmmake vahekihi paber keskelt välja, seejärel rebige kollane paber ära, pange valge esikülg korralikult printeri sisendporti ja trükipaber imbub automaatselt sisse.



## Ühendage rakendus


Pärast seadme sisselülitamist avage APP, klõpsake nuppu paremas ülemises nurgas, sisenege loendisse „Add Device“, klõpsake seadet, mida soovite Bluetoothiga ühendada, ja seejärel saate printida.

★Näpunäiteid: Kinnitamisel veenduge, et mobiiltelefoni Bluetooth oleks sisse lülitatud ja seade oleks mobiiltelefoni lähedal.

## Ohutus ja ettevaatusabinõud

❶ Ärge laadige ega kasutage printerit kõrgel temperatuuril, niiskes või tolmuses kohas.
❷ Palun kasutage laadimiseks 5V2A sisendit, laadimiseks võite kasutada mobiiltelefoni toiteadapterit.
❸ Pärast printimist ärge puudutage otse printimispead, et vältida ülekuumenemist ja kõrvetamist.
❹ Palun sisestage või tõmmake laadimiskaabel ettevaatlikult, et vältida liigse jõu tõttu tekkivaid kahjustusi liidesele.
❺ Ebaõige laadimine võib põhjustada printimispea kahjustusi.
❻ Tõmmake laadimiskaabel õigeaegselt pärast laadimise lõpetamist välja.
❼ Asetage masin kindlale ja stabiilsele tasandile, et vältida masina libisemist ja kahjustamist.
❽ Kui te masinat pikemat aega ei kasuta. lülitage masin välja.
❾ Vältige võõrkehade sattumist masinasse, et mitte põhjustada talitlushäireid või muid riske.

## Tätoveerimispaberi kasutamise kord





Eemaldage②Transparentne kaitsekile ja④Kollane tagaplaat.See jätab ① Valguse ülekandepaberi ja③ Ink lehe.




Avage printer, sisestage ① valge ülekandepaber ja③ tindileht, valge ülekandepaber suunaga ülespoole.

Märkus: Tätoveeringuprinter paberi puudumisel vilgub märgutuli, see on normaalne nähtus.Ülekandepaberi kvaliteet mõjutab trükiefekti (ülekandepaberi kvaliteet sõltub tindilehe ühtlusest).

## Suur mitme koopia trükkimise kärpimisfunktsioon



Valige pildi kärpimine vertikaalselt pluss 1, rist pluss 1, saate printida 4 tükki mosaiikmustrit

合格证
Qualified Certificate
型号: (MODEL)
检验员: (CHECKER)
出厂日期: (DATE)
QC PASS

**Adress:** Xiamen LuJiang Technology Co.,Ltd.
Room 601-2, No.63-1,Wanghai Road Software Park Phasel,Torch Hi-Tech Zone,Xiamen,China

**www.luckjingle.com**

**Made in China**